

Акт осмотра

г. Москва

«13» ноября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители АО «Мосотделстрой № 1»

(наименование организации)

в лице Зам Рук РСЧ - Титов В.Б.

(должность, фамилия, и. о.)

Слесарь-сантехник - Кикоть Н.Н.

(должность, фамилия, и. о.)

Слесарь - сантехник - Сохатский В.А.

(должность, фамилия, и. о.)

составили настоящий Акт о том, что сотрудниками АО «Мосотделстрой № 1» проведен осмотр квартир и МОПОВ в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д.7\1, к. 1-строительный адрес: ул. 6-Радиальная, вл. 7, корп.31 по результатам которого было выявлено:

Корп.31 секции с 5-6

Кв.493-494_ отопление закрыто, снята муфта.

Кв.428- отсутствие двери балкона.

Кв. 410 -балкон открыт.

Кв.1201, 1202, 1203, 1204, 1205-отопление закрыто, Кв.1203 окно открыто.

Кв. 423- отсутствие двери балкона.

Кв. 462- открыт балкон, открыто окно.

Кв. 356-открыт балкон.

Кв. 191-открыто окно.

Кв. 387- отопление закрыто.

Кв.6173- открыто окно, открыт балкон.

Кв. 362- балкон открыт.

Кв.422- балкон открыт.

Кв. 6171-балкон открыт.

Кв. 453-открыт балкон, открыто окно.

Кв.6164-открыт балкон.

Кв. 393-отопление закрыто.

Кв. 387- балкон открыт.

Кв. 405-балкон открыт.

Кв. 6164- балкон открыт.

Кв. 444-балкон открыт.

Кв.460- балкон открыт, окно открыто.

Кв.386- балкон открыт.

Кв.342-срезан кран отопления.

Представитель АО «Мосотделстрой № 1»

Зам. рук. РСЧ АО «Мосотделстрой № 1»

должность

Слесарь - сантехник АО «Мосотделстрой № 1»

должность

Слесарь - сантехник АО «Мосотделстрой № 1»

должность

[Signature] Титов Б.Б.

[Signature] Кикоты Н.Н.

[Signature] Л.И. Давыдов

Приложение фото-скриншот (11 стр.)